



INSTRUMENTOS DE CAMPO

TRANSMISOR DE PRESIÓN - OIL & GAS

Piezoeléctrico - Presión manométrica

DESCRIPCIÓN GENERAL

Transmisor de presión manométrica con display y posibilidad de configuración y calibración desde el frente rosca a proceso 1/2"NPTM, conexión eléctrica 1/2" NPT. Salida 4-20 mA + HART 2 hilos.

Rangos: 0-0,3 / 1 / 2 / 7 / 17 / 35 / 70 / 320 Bar

Exactitud: 0,1 %

Aplicaciones: Medición de presión gases y líquidos. Nivel por presión hidrostática



IMAGENES

